

PRZEDMIAR ROBÓT SAR-05-023

Budowa: „Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej w Będzinie”
 Lokalizacja: ul. Pokoju
 numer działki 1560/19

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Sportowa 4
 42-500 Będzin

PRZEDMIAR SAR-05-023

Strona 1

26-04-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW					
1	1	KALK. WŁASNA	Mycie i czyszczenie zabrudzeń (elementy konstrukcyjne z płyt HDPE)	kmpl	1,000
1	2	CEN 025-01-04-03-00	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 stan wyjściowy powierzchni D	m ²	6,000
1	3	CEN 1316-03-06-01-00	Malowanie natrysk pneum f.ftalową podkł rur i arm ø 57-160	m ²	6,000
1	4	CEN 1316-03-06-02-00	Malowanie natrysk pneum f.ftal min 60% podkł rur ø 57-160	m ²	6,000
1	5	CEN 1802-22-03-01-04	Oczyszczenie listew szer do 3 cm w elem do 1,5 m ² od 2,0 m	metr	32,000
1	6	CEN 1802-22-05-01-01	Szlifowanie ręcz płaszczyny gładkich do 1 m ² pod malowanie	m ²	32,000
1	7	KALK. WŁASNA	Malowanie lakierobejcą elementów drewnianych	kmpl	1,000
2 NAPRAWA URZĄDZEŃ NA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ					
2	1	CEN 025-01-04-03-00	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 stan wyjściowy powierzchni D	m ²	50,000
2	2	CEN 1316-03-04-01-00	Malowanie natrysk pneum f.ftalową podkł urządzeń 2-10 m ²	m ²	50,000
2	3	CEN 1316-03-04-02-00	Malowanie natrysk pneum f.ftal min 60% urządzeń 2-10 m ²	m ²	50,000
3 MODERNIZACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY					
3	1	CEN 1001-13-67-02-01	Malowanie f.olejną ławki park listw dł 2,5 m po 2 latach	szt	6,000
3	2	CEN 1001-13-68-01-01	Remont szczelbi ławki parkowej	szt	30,000
3	3	CEN 025-01-04-03-00	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 stan wyjściowy powierzchni D	m ²	7,000
3	4	CEN 1316-03-01-01-00	Malowanie natrysk pneum f.ftalową podkł konstr lekkiej (konstrukcja ławek i stojaków na rowery)	m ²	7,000
4 STACJA NAPRAWY ROWERÓW					
4	1	KALK. WŁASNA	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt	1,000
5 OGRODZENIE					
5	1	KALK. WŁASNA	Oczyszczenie i odmalowanie furtek	szt	3,000
5	2	KNR 401-13-02-01-00	Naprawa zamka z wymianą sprężyny	szt	3,000